

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POŘ. Č. 15

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s článkem 2.8.1 Pokynů pro zadání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel: **ŠKO-ENERGO, s.r.o.**
tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO: 61675938

Název: **„Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB 6 Stavba“**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

ČÁST 1: PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI DODAVATELE O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB6 Stavba“ – dotazy č.5

1. V objektu OB6 ve stavební části výplní otvorů vrat máme ještě tento dotaz, prosíme o objasnění: V SO102 Sklad dřevní štěpky, úroveň +0,0 - Jsou vrata 9160x6000 mm, která nelze vyrobit a neznáme nikoho, kdo by to uměl. Prosíme o objasnění, zda jsou rozměry vrat v pořádku.
2. Ve výkazu výměr, který zadavatel poskytl „Příloha L ZD Soupis prací s výkazem výměr 240328.xlsx“ je chyba v listu „Rekapitulace“. Některé objekty se zřejmě sčítají do celkové částky v buňce AG94 dvakrát a celková částka je skoro dvojnásobná oproti součtu jednotlivých objektů. Žádáme o prověření a vydání nového výkazu výměr, který již počítá celkovou sumu správně.

ČÁST 2: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


Dotaz č. 1:

V objektu OB6 ve stavební části výplní otvorů vrat máme ještě tento dotaz, prosíme o objasnění: V SO102 Sklad dřevní štěpky, úroveň +0,0 - Jsou vrata 9160x6000 mm, která nelze vyrobit a neznáme nikoho, kdo by to uměl. Prosíme o objasnění, zda jsou rozměry vrat v pořádku.

Odpověď Zadavatele:

Nejedná se o vrata, ale stavební otvor, kterým prostupují dopravníky OB1 viz výkres ZD - OB6 A114.04-205 Řezy r0

Tvar desky na úrovni $\pm 0,000 = 211,00$
1:150



Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr, který zadavatel poskytl „Příloha L ZD Soupis prací s výkazem výměr 240328.xlsx“ je chyba v listu „Rekapitulace“. Některé objekty se zřejmě sčítají do celkové částky v buňce AG94 dvakrát a celková částka je skoro dvojnásobná oproti součtu jednotlivých objektů. Žádáme o prověření a vydání nového výkazu výměr, který již počítá celkovou sumu správně.

Odpověď Zadavatele:

V důsledku zjevné chyby v příloze L zadávací dokumentace – Soupis prací s výkazem výměr dochází k nesprávným početním operacím některých vložených hodnot.

Přílohu L zadávací dokumentace – Soupis prací s výkazem výměr s opravenou chybou zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele.

Zadavatel v této souvislosti informuje, že rozhodl o prodloužení lhůty k podání nabídek, která nově uplyne dne 4. června 2024 ve 12:00 hod.