



VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	DATUM VYPRACOVÁNÍ
Ing. Naděžda Hájková	Pavel Kazda	11. 4. 2024
ZADAVATEL: OBEC VRSKMAŇ		ČÍSLO PARÉ
NÁZEV OBJEKTU: LÁVKA EV. Č L-01 U Č.P. 34 PŘES OTVICKÝ POTOK, ZAJEČICE		
POSUDEK POŠKOZENÍ LÁVKY A NÁVRH OPRAVY		

Lávka e v . č . L - 0 1
k. ú. Zaječice, Vrskmaň

Obsah

1. Identifikační údaje stavby.....	2
2. Zakreslení v mapě.....	3
3. Základní údaje objektu.....	4
4. Závady objektu.....	5
5. Zhodnocení stavu objektu.....	6
6. Návrh oprav.....	6
6.1. Údržbové práce.....	6
6.2. Stavební opravy.....	7
7. Fotodokumentace.....	8

Lávka e v . č . L - 0 1
k. ú. Zaječice, Vrskmaň

1. Identifikační údaje stavby

a) Název objektu:	Lávka pro pěší přes vodoteč
b) Evidenční číslo:	L - 01
c) Katastrální obec:	Vrskmaň
p.p.č.	577/2
Okres:	Chomutov
Kraj:	Ústecký
d) Objednatel:	Obec Vrskmaň
e) Správce lávky:	Obec Vrskmaň
f) Pozemní komunikace:	cesta pro pěší
g) Bod křížení:	stálá vodoteč
h) Staničení:	není stanoveno
i) Zpracoval:	Ing. Naděžda Hájková, IČ 693 98 631
j) Délka přemostění:	4,28 m
k) Šířka lávky	1,40 m

Lávka e v. č. L - 0 1
k. ú. Zaječice, Vrskmaň

2. Zakreslení v mapě



Lávka e v . č . L - 0 1
k. ú. Zaječice, Vrskmaň

3. Základní údaje objektu

Rok postavení nezjištěn

Charakteristika objektu

Jedná se trvalou, otevřenou, ocelobetonovou lávku pro pěší s horní mostovkou o jednom poli, přes stálou vodoteč.

Spodní stavba

Základy mostních
podpěr a křídel

- Založení plošné, betonové

Mostní podpěry,
křídla, čelní zdi

- Obě opěry betonové monolitické
- Křídla rovnoběžná s opěrami, betonová, monolitická
- Čelo lávky tvoří krajní ocelový nosník

Nosná konstrukce

Nosná konstrukce

- Nosná konstrukce lávky je tvořena dvojicí ocelových válcovaných nosníků se železobetonovou mostovkou

Mostní svršek

Vozovka, chodníky

- Pochozí vrstva mostovky ze zámkové dlažby včetně nájezdů na lávku

Římsy

- Bez nadvýšených říms

Mostní vybavení

Zábradlí, dopravní
značení

- Zábradlí ocelové trubkové s vodorovným dvojitém madlem
- Bez svislého DZ i evidenčního čísla

Cizí zařízení

- Podél levého čela lávky silniční most

Lávka e v . č . L - 0 1
k. ú. Zaječice, Vrskmaň

4. Závady objektu

Spodní stavba

Základy mostních podpěr a křídel

- Základy zanesené, kamenná zádlažba zarostlá vegetací

Mostní podpěry

- Na stěnách opěr porosty mechu, řas
- Beton zvětralý, lokálně vyspravovaný sanačními hmotami
- Pod nosnou konstrukcí příčné trhliny po celé délce dřívku opěr
- Ve zhlaví křídel vegetace, beton degradovaný
- Na čele lávky ocelové nosníky s dolíčkovou korozí

Křídla

Čelní zdi

Nosná konstrukce

Nosná konstrukce

- Na podhledu nosné konstrukce hloubkově degradovaný beton s vrchní tenkou sanační stěrkou. Ta je odfouklá a odpadává
- Krajiní ocelové nosníky s vystupující korozí, silná koroze zabetonované výztuže desky
- Na podhledu konstrukce hrdlo odvodňovače

Mostní svršek

Vozovka

Chodníky

- Zámková dlažba rozvolněná, nástupní rampa (nájezd) na mostovku propadlý, zámková dlažba uvolněná
- V krajních částech vrostlá vegetace, mech

Římsy

- Podél mostovky ocelové nosníky s korozí ve svárech a spojích

Mostní vybavení

Zábradlí

- Zábradlí na lávku nesplňuje ČSN, možnost propadnutí do koryta vodoteče. Zábradelní sloupky s nárůstem koroze v místech kotvení
- Vodorovné madlo na podhledu bez protikorozní ochrany

Dopravní značení

- Bez svislého DZ

Cizí zařízení

- Zkorodovaná ocelová chránička vedená podél levé čelní zídky mostu

Lávka e v . č . L - 0 1
k. ú. Zaječice, Vrskmaň

5. Zhodnocení stavu objektu

Na lávce byly již v minulosti provedené lokální opravy hloubkově degradovaného betonu mostovky. Sanační hmoty odpadávají. Ocelová konstrukce i výztuž je zeslabená korozí, zábradlí je nevyhovující. Zámková dlažba na mostovce je propadlá, rozvolněná a nebezpečná pro pěší provoz.

Současný stav lávky je velmi špatný

U lávky je možné provedení opravy ocelových částí a výměnou železobetonové mostovky. Zábradlí musí být nahrazeno novým se svislou výplní. Nebo může být lávka snesena a nahrazena novým chodníkem vybudovaným současně s opravou mostu.

6. Návrh oprav

6.1. Údržbové práce

Údržbové práce neprodlouží životnost objektu ani zásadně nezmění stavební stav mostu.

- a) Vyčištění prostoru pod lávkou, odstranění vegetace ze základy podél vodoteče
- b) Rozebrání zámkové dlažby na mostovce, přeskládání do roviny
- c) Oprava a ošetření zábradlí
- d) Celoplošný nátěr zábradlí

Předpokládaná cena provedených prací: 40 000Kč bez DPH

Lávka e v . č . L - 0 1
k. ú. Zaječice, Vrskmaň

6.2.Stavební opravy

Částečná oprava:

Na lávce budou ponechány pouze ocelové části nosné konstrukce

- a) Odstranění betonové mostovky
- b) Ošetření ocelových částí, výměna zkorodovaných, doplnění
- c) Betonáž nové železobetonové desky mostovky
- d) Osazení nového zábradlí

Předpokládaná cena provedených prací: 323 540Kč bez DPH

Celková rekonstrukce:

- a) Snesení celé lávky
- b) Betonáž nové lávky nebo jako součást chodníku na rozšířené části opravovaného mostu
- c) Nové zábradlí se svislou výplní

Předpokládaná cena provedených prací: 728 800Kč bez DPH

Lávka e v. č. L - 01
k. ú. Zaječice, Vrskmaň

7. Fotodokumentace



Přístupová cesta na lávku s rozpadlým nájezdem



Nosná konstrukce lávky

Lávka e v . č . L - 0 1
k. ú. Zaječice, Vrskmaň



Betonové opěry lávky, beton degradovaný



Odpadlé sanace na pohledu konstrukce lávky

Lávka e v . č . L - 0 1
k. ú. Zaječice, Vrskmaň



Vyčnívající korozi zeslabená výztuž
nosné konstrukce na podhledu



Křídla s vrostlou vegetací

Lávka e v. č. L - 01
k. ú. Zaječice, Vrskmaň



Rozvolněná zámková dlažba



Koroze zábradlí