

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

NÁVRH NA OBNOVU A RESTAUROVÁNÍ BALUSTRÁDY SPODNÍ TERASY A ŽULOVÉHO SOKLU TERASY KAPLE MAUZOLEA RODINY KLEINŮ V SOBOTÍNĚ

1. Lokalizace památky

Kraj: Olomoucký

Obec: Sobotín

Adresa, bližší určení: při hlavní komunikaci obce

Parcela: č. 689

Číslo v ÚSKP: 21911/8-1124

2. Údaje o památce

Datace, slohové určení: r.1881- 1887, architektura ve stylu vrcholné italské renesance

Autor: projekt vypracoval v září r. 1880 Wenzel S. Baumheyer

Předchozí restaurátorské zásahy: neznámé

Materiál a technika opracování: střednězrnný pískovec světle okrového odstínu
slezská žula, mechanické opracování

3. Údaje o akci

Vlastník/správce: Obec Sobotín

Termín průzkumu: květen r. 2023, vizuální na místě

Provedl a vypracoval: René Seifried, restaurátor, Radíkovská 10, Svatý Kopeček

Soupis kamenných částí

- 1. Balustráda terasy**
- 2. Žulový sokl terasy**

OBSAH

Úvod

- 1. Popis památky**
 - 1.1 balustráda terasy**
 - 1.2 žulový sokl terasy**
- 2. Popis současného stavu**
 - 2.1 balustráda terasy**
 - 2.2 žulový sokl terasy**
- 3. Průzkum, vyhodnocení průzkumu**
- 4. Koncepce restaurování a obnovy, technologie a navržené materiály**
 - 4.1 balustráda terasy**
 - 4.2 žulový sokl terasy**
- 5. Orientační fotodokumentace**

ÚVOD

Rodina Kleinů byla v polovině 19. století jednou z nejvýznamnějších v rakouské monarchii. Rodinné jméno se stalo během let váženým a známým hlavně díky výstavbě železnic. Původně šest bratrů začalo společně podnikat ve stavbách parků, rybníků, silnic a později železnic. V roce 1844 se čtyři žijící bratři (Franz, Libor, Albert a Hubert) stali majiteli panství Vizemberk. Bratři Kleinové, zejména Franz I (1800-1856) patří k nejvýznamnějším rodákům ze severní Moravy. Dva příslušníci rodu byli císařem dědičně povýšeni do šlechtického stavu s predikátem von Wisenberg: Albert a Franz II., tento částečně i za zásluhy svého otce.

Mladší Kleinové ve druhé polovině 19. století cítili přirozenou potřebu vybudovat honosné sídlo pro zemřelé rodinné příslušníky, aby alespoň z části odráželo společenské postavení, kterého rod tak pracně nabyl. Stavba mauzolea byla realizována v letech 1881 až 1885. Hrobka se skládá ze dvou objektů. Méně viditelná je čtvercová krypta, z větší části zapuštěná do země. Kryptu kryje terasa, v jejíž ose pak stojí centrální kaple menšího půdorysu.

1. Popis památky

Na čtvercové terase volně stojící novorenesanční stavba o křížovém půdoryse vrcholící centrální rondelovou architekturou s ochozem v patře, zakončena zvonovou střechou s lucernou. Střecha opatřovaná měděným plechem.

Ochoz kaple ohrazený kopí původní balustrády, po obvodu spodní terasy balustráda chybí (byla rozebrána).

1.1 Balustráda terasy

Balustráda původně osazená na lemu spodní terasy kopírující půdorys stavby byla novodobě demontována, její pozůstatky a fragmenty (trnože, pilíře a madla) jsou letitě umístěny na skladce vedle kaple. Architektura byla z velké části patrně rozkradena a takřka z 90-ti% schází. Na terase zůstaly pouze lokálně části trnoží. Materiálem balustrády je středně zrnný pískovec mechanicky opracovaný, kuželky byly dle otisků na dochovalých trnoží točené. Podle fragmentů jednotlivých částí lze přesně určit tvar a rozměr madel včetně oboustranné profilace (délka cca 330 cm, dělené, rozměr v řezu 25x14,5 cm), dále tvar, profil a rozměr trnoží, které jsou ze 40-ti% ještě osazené na původním

místě (délka 330 cm, dělené, rozměr v řezu 18x18 cm), chybějící točené kuželky o výšce 46 cm, půdorys základen 12x12 cm. Pískovcové nárožní pilíře a mezipilíře balustru jsou dochovalé v depositu, kromě dvou chybějících subtilních mezipilířů balustru lemujícího žulové schodiště do krypty.

Tento restaurátorský záměr obnovy je zaměřený na doplnění zbývajících kamenných částí balustrády - trnoží, kuželek a madel a na restaurování dochovalých pilířů a trnoží balustru. V depozitu se nyní nachází všech 20 ks pískovcových pilířů o půdorysu 33x33 cm a 2 ks žulových pilířů, které byly osazeny na vstupním venkovním schodišti v průčelí kaple. Dále 11 ks pískovcových trnoží osazených na původním místě na terase, avšak lokálně nevytváří celkovou délku pole (330 cm). Ostatní pískovcové části - madla a kuželky zcela chybí, zjištěno bylo pouze cca 4 ks fragmentů madel poškozených, zlomených, o délce 70 až 120 cm. Na balustru lemující schodiště do krypty jsou osazené trnože po celé délce včetně 4 ks pilířů z minulé rekonstrukce schodiště. Ostatní prvky chybí. Balustr lemující vstupní schodiště je v současné době osazen trnoží po obou stranách, ostatní prvky chybí.

Celkově balustráda **terasy** obsahuje 19 polí po 17 ks kuželek (celkem 323 ks), 19 ks spodních trnoží dělených, 19 ks madel dělených.

Balustr lemující **schodiště do krypty** obsahuje celkem 4 ks trnoží dělených, 44 ks kuželek, 2 ks hladkých mezipilířů, 4 ks madel dělených 4 ks pilířů.

Balustr lemující vstupní **schodiště na terasu** obsahuje celkem 4 ks trnoží, 2 ks madel zlomených a 26 kuželek, 2 ks pilířů žulových + 2 ks pískovcových pilířů v horní části terasy (pozn.započítan^z d^o počtu pilířů terasy)

Součet délky obvodu balustrády terasy je cca 79 bm.

Délka balustrády vstupu do krypty je 5 bm na každé straně.

Délka balustru vstupního schodiště je 2,6 bm mezi pilíři.

Souhrn výčtu dochovalých částí - prvky, které lze restaurovat a zpětně použít:

Počet trnoží: 11 ks

Počet madel: 0 ks

Počet kuželek celkem: 0 ks

Pilíře: 20 ks + 2 ks žulových

Souhrn výčtu nových částí - prvky, které je nutné vyrobit v kopii:

Počet trnoží: 24

Počet madel: 46

Počet kuželek celkem: 393 ks

Mezipilíře (balustr u schodiště do krypty): 2 ks

1.2 Žulový sokl terasy

Po obvodu terasy vystavěný kamenný sokl ze slezské žuly do výšky cca 160 cm, v čele přerušený kamenným schodištěm, v zadní části stavby v ose vytváří složenými klenáky nadpraží vstupu do krypty nad žulovým schodištěm. Půdorysný obvod soklu je 20 x 19,5 bm, cca 134,5 m². Sokl je složený z plasticky vyvedených kvádrů s olemováním po obvodu, v horní partii zakrytý žulovou profilovanou římsou. V soklových pásech větrací okýnka s křížovou masivní výplní ze žuly se čtyřmi otvory (16 ks).

Opracování kvádrů mechanické- pemrllováním.

2. Popis současného stavu

2.1 Balustráda terasy

Zachovalé pilíře a fragmenty trnoží s povrchovým znečištěním, lokálně černoty a tmavé deposity. Na exponovaných partiích usazené bionálety, mechy a lišeňíky.

Obligátní oděrky na hranách, lokálně novodobé mechanické poškození na profilacích a zámcích. Prakticky u všech obratových říms na pilířích uražené rohy. Na exponovaných místech známky koroze s částečným odhmotněním.

2.2 Žulový sokl terasy

Povrch kamene výrazně znečištěný – přirozené, usazené nečistoty a spady, černé depozity, tmavé i rezavé stoky, světlé zvápenatělé krusty, usazené bionálety, mechy a lišeňíky. Spárování nefunkční, dožité, místy vyplavené. Lokálně mechanické poškození kontur.

3. Průzkum

Průzkum památky byl proveden vizuálně na místě. Byl zjištěn lokálně havarijní stav dochovalých částí balustrády (pilíře a trnože). Převážná část původních segmentů balustrády chybí. Všechny zachovalé a použitelné prvky obligátně vykazují dlouhodobou absenci odborné údržby: lokální mechanická poškození, hrubé nečistoty a bionálety na povrchu, koroze materiálu. Tyto kamenné segmenty nutno podrobit restaurátorskému zásahu a zamezit tak prohloubení zjištěných poškození, obnovit architekturu balustrád do původní podoby.

Zjištění průzkumu: stav všech prvků odpovídá stáří, zanedbané péci i částečně nevhodným zásahům a novodobým úpravám v rámci údržby.

Materiálové složení: kamenné prvky **balustrády** ze středně zrnného pískovce. Druh a lokace pískovce bude určena po očistě.

Žulový sokl ze světlé slezské žuly (lomy Žulová, Vápenná)

Stav kamenného materiálu, poručeny: kamenný materiál prvků balustru je podle mechanického a vizuálního průzkumu víceméně kompaktní, kromě těch partií, které byly a jsou vystavené zvýšenému působení povětrnostních podmínek- vrcholové části pilířů s ořimsováním, profilace na zachovalých trnoží. V těchto místech pozorujeme lokálně povrchovou korozi. Trhliny nejsou patrné. Samozřejmě mechanické poškození těchto kamenných prvků můžeme lokálně přičít i lidskému faktoru.

Žulové kvádry soklu a ořimsování terasy rovněž kompaktní, bez trhlin. Mírný lokální pohyb ve spárách. Lokální poškození kontur

Povrchové nečistoty, biologické depozity, krusty: na povrchu kamene obligátně usazené nečistoty lokálně vytvářející tmavá deposita. Tvorba bionáleťů na exponovaných partiích, koroze lokálně na profilacích a podhledech říms pilířů. Krusty před očistou nezjištěny, předpoklad výskytu krust v záhybech profilace.

Na žulovém povrchu soklu přirozené, usazené nečistoty a spady, černé depozity, tmavé i rezavé stoky, světlé zvápenatělé krusty, usazené bionálety, mechy a lišejníky.

Nátěry, barevné vrstvy: aplikace barevných nátěrů na pískovci ani na žulovém soklu nezjištěna.

Tmely, výplně, spárování: balustr- druhotné tmely, výplně a jiné doplňky aplikované na kamennou architekturu nezjištěny. Lokálně spárování trnoží.

Prakticky možné konstatovat původní spárovací materiál na vápenné bázi, novodobá mechanická poškození bez vyspravení a plastických retuší.
Žulový sokl - výplně spár lokálně dožité, původní, na bázi cementu.

Kovové prvky: kovové prvky nepřítomny.

4. Koncepce restaurování a obnovy, technologie a navržené materiály

Restaurátorský zásah s rekonstrukcí je možné rozdělit do dvou technologických etap:

- I. Restaurování žulového soklu
- II. Restaurování dochovalých částí balustru, výroba chybějících částí balustru a kompletní osazení balustrády

Koncepce restaurování:

- povrchové očištění od usazených nečistot a tmavých depositů (pískovec, žula)
- odstranění biologických nárustů,
- důkladnou revizi povrchových destrukcí tak, aby byla zajištěna jejich stabilita - zakotvení skrytých a otevřených korozí v pískovci vhodným organokřemičitým prostředkem, zajištění trhlin, injektáže
- nezbytné doplnění chybějících partií minerální směsi
- výroba nových kopíí madel a kuželek
- postupné osazení kuželek a madel pomocí nerezových čepů na již osazené trnože
- vyspárování vhodnou směsí
- provedení citlivých barevných retuší
- ošetření vhodným konzervačním organokřemičitým prostředkem

4.1 Balustráda terasy

Restaurování stávajících prvků: před celkovou povrchovou očistou budou korodované partie prekonsolidovány vhodným organokřemičitým roztokem (řada Imesta IFEST OH 75 alt. Porosil Z).

Po reakci bude povrch na těchto místech čištěn mechanicky za použití štětinových kartáčů netlakovánou vodou s přídavkem biocidního roztoku Sanatop Alga (Aqua, ČR). Součásti pískovcových segmentů a dvou žulových pilířů budou čištěny regulovaným proudem studené vody s předešlou opakovánou aplikací biocidního prostředku.

Hrubé nečistoty budou sejmuty suchou cestou mechanicky pomocí měkkých špachtlí, zbytky spárovacího materiálu budou mechanicky šetrně odstraněny. Tmavá deposita budou dočištěna chemickými prostředky řady Remmers. Pasta se ponechá působit cca 15 minut na exponovaném místě a následně se smyje regulovaným proudem studené vody. Případné krusty budou povrchové rozrušeny tak, aby došlo k obnovení paropropustnosti kamene aplikací zábalu pasty CP (Imesta, ČR). Pasta se ponechá na inkriminovaném místě ve vrstvě cca 0,5 cm a za provedení zkoušek (reakce obvykle kolem 3 týdnů) bude odstraněna mechanicky dřevěnou špachtlí a dočištěna netlakovánou vodou štětinovými kartáči. Po vyschnutí bude partie zpevněna organokřemičitým roztokem (řada Imesta IFEST OH 75 alt. Porosil Z). U nesoudržných, zpuchřelých krust bude provedeno zpevnění místa organokřemičitým roztokem před nanesením pasty.

Možné trhliny zjištěné po očistě povrchu ve staticky nenamáhaných místech budou po hloubkovém zpevnění organokřemičitým prostředkem injektovány minerální směsí (Petra, Vapo injekt). Trhliny ve staticky namáhaných místech budou injektovány tekoucí polyesterovou alt. epoxidovou směsí řady Akemi a zajištěny nerezovými čepy v nepohledových partiích.

Intenzivnější lokální konsolidace ostatních korodovaných partií bude prováděna na degradovaných částech povrchu, který vykazuje ztrátu přirozeného pojiva kamenné hmoty a drolí se. Jedná se především o místa zasažené povětrnostní erozí a kaverny vzniklé stékáním srážkové vody. Opakovánou aplikací k ukotvení bude použit organokřemičitý zpevňovač řady IFEST OH 75%, alt. Porosil (výr. Aqua, ČR). Nezbytné plastické retuše novodobě poškozených míst budou doplněny minerální směsí zn. Petra nebo míchanou z křemičitých písků odpovídající frakce. Chybějící kamenná hmota nad 2 cm hloubky bude zajištěna armováním z chromniklové oceli.

Po vytvrzení a přizpůsobení struktury povrchu tmelů k okolí budou doplněné partie lokálně barevně lazurně retušovány barvícími pigmenty zn. Bayferrox rozpouštěnými v roztoku etanolu, alt. Porosil ZV.

Výroba nových kopií a kompletní osazení balustrády

Výroba kopií: z božanovského pískovce bude zhotoven celkem 46 kusů (tj. 19 ks dělených na -1650x250x145 mm, + 4 ks -2390x250x145 mm + 4 ks zalomených- 1350x250x145 mm) oboustranně profilovaných madel v originálním rozměru a tvaru s původním povrchovým kamenickým opracováním. Výroba bude prováděna z nařezaných polotovarů přes zhotovenou šablonu z řezu a kontra šablonu pro kontrolu profilace. **Trnože** v počtu 24 ks budou zhotoveny v originálním tvaru profilace z božanovského pískovce. Ze stejného materiálu budou vyrobeny 2 ks mezipilířů ke schodišti do krypty.

Zbývající kuželky (393 ks) budou vyrobeny z božanovského pískovce. Kuželky soustružené s povrchovým broušením o stejném tvaru a rozmeru (47x13x13 cm).

Osazení balustru: V první fázi bude provedeno osazení nových trnoží a jejich doplnění k původním restaurovaným. Po vytvrzení osazovací směsi bude provedeno osazení restaurovaných pilířů definující rozměry polí balustru. Osazení bude prováděno do původních kapes vysekaných v žulové římse soklu na nerezové čepy pomocí flexibilní lepící směsi.

Na osazené trnože mezi pilíři, budou postupně osazovány kuželky. Bude použita osazovací malta na vápenné bázi (fa. Sakret, Tubaq), popřípadě flexibilní lepící směs Mapei. Po vytvrzení osazovacích směsí budou postupně osazeny madla. Osazení bude provedeno do kamenných zámků, tam, kde jsou zámky destruované bude použito nerezových čepů, které budou horizontálně zavrtané do hlavy madla a sloupku. Nerezové čepy budou do kamene vlepeny pomocí epoxidového lepidla řady Akemi.

Po osazení všech kamenných časů balustrády bude provedeno spárování v ložných plochách kuželek a madel. Spárování bude provedeno tmelem Petra C, alt. tmelem míchaným z křemičitých písků s přídavkem uleželého vápna.

Po vytvrzení a přizpůsobení struktury povrchu tmelů k okolí budou doplněné partie a spáry lokálně barevně lazurně retušovány barvícími pigmenty zn. Bayferrox rozpouštěnými v roztoku etanolu, alt. Porosil ZV.

Závěrem budou exponované partie konzervovány hydrofobním roztokem řady Imesta IW 290, alt. Porosil (Aqua, ČR).

4.2 Žulový sokl terasy

V první fázi bude probíhat celoplošná očista žulové plochy mokrou cestou za užití regulovaného proudu vody s přídavkem biocidního roztoku. Tmavá deposita budou dočištěna chemickými prostředky řady Remmers alt. čistícími roztoky fy Aqua (Si, SG). Přípravek se ponechá působit cca 15 minut na exponovaném místě (za provedení zkoušek) a následně se smyje regulovaným proudem studené vody. Případné krusty budou povrchově rozrušeny tak, aby došlo k obnovení paropropustnosti kamene aplikací zábalu pasty CPU (Imesta, ČR.). Pasta se ponechá na inkriminovaném místě ve vrstvě cca 0,5 cm a za provedení zkoušek (reakce obvykle kolem 3 týdnů) bude odstraněna mechanicky dřevěnou špachtlí a dočištěna netlakovou vodou štětinovými kartáči.

Usazené vápenné povlaky budou postupně odstraňovány přípravkem KOC /Aqua ČR). Po vyschnutí bude partie zpevněna organokřemičitými roztokem (řada Imesta IFEST OH 75 alt. Porosil Z). U nesoudržných, zpuchřelých krust bude provedeno zpevnění místa organokřemičitých roztokem před nanesením pasty. Dočištění žulového povrchu může být provedeno technologií mikrotrýskáním.

Po očistě a vyschnutí kamenného povrchu bude provedeno mechanické odstranění dožitého spárování mezi jednotlivými žulovými kvádry a horizontální spáry po celém obvodu pod římsou terasy.

Případné trhliny zjištěné po očistě povrchu ve staticky nenamáhaných místech budou po hloubkovém zpevnění organokřemičitým prostředkem injektovány tekoucí polyesterovou alt. epoxidovou směsí řady Akemi a zajištěny nerezovými čepy v nepohledových partiích.

Intenzivnější lokální konsolidace korodovaných partií bude prováděna na degradovaných částech povrchu, který vykazuje ztrátu přirozeného pojiva kamenné hmoty a drolí se. Jedná se především o místa zasažené povětrnostní erozí a kaverny vzniklé stékáním srážkové vody. Opakovanou aplikací k ukotvení bude použit organokřemičitý zpevňovač řady IFEST OH 75%, alt. Porosil (výr. Aqua, ČR). Nezbytné plastické retuše novodobě poškozených míst budou doplněny minerální směsí zn. Petra- žula míchaná dle dodaného vzorku. Chybějící kamenná hmota nad 2 cm hloubky bude zajištěna armováním z chromniklové oceli. Spárování bude prováděno minerální směsí fa Tubaq, alt. Petra.

Po vytvrzení a přizpůsobení struktury povrchu tmelů k okolí budou doplněny partie lokálně barevně lazurně retušovány barvícími pigmenty zn. Bayferrox rozpouštěnými v roztoku etanolu, alt. Porosil ZV.

Navržené materiály:

Čištění – na základě zkoušky čištění zvolit vyhovující technologii. Vhodné kombinovat mechanickou očistu suchou a mokrou cestou za použití netlakovane vody/regulovaný tlak, se štětinovými kartáči, skalpely, a chemické dočištění prostředky řady Remmers (Fassadenreiniger-paste, EU), KOC, Si, FG, SG (Aqua Ing.Arch. Bárta). Žulový sokl možné dočistit mikropískováním abrazivním křemičitým materiélem

Likvidace biologického napadení- prostředek Sanatop (Aqua)

Konsolidace- organokřemičitý roztok Porosil Z 30, alt. Ifest OH75%

Injectáž- minerální směs Petra C, Vapo Injekt (Aqua, ČR), polyesterová směs tekoucí řady Akemi,

Pomocné lepící směsi k zakotvení- polyesterová směs Akemi MS 76, epoxidová směs Akepox 5010,

Armování, fixační čepy- mosaz, chromnicklová ocel (pruty, kulatina, hranol)

Plastická retuš - minerální směs Petra C-opuka, Petra C-žula (Aqua) alt.míchaná směs z křemičitého písku ST 56 (ST 52), bílého cementu ředěná záměsovou směsí z akrylové disperze zn. Sokrat 2802 A s vodou (2:10) s přídavkem vápna.

Spárování- restaurátorské malty Tubag TWM s trasem, alt. Petra C s příměsí uleželého vápna

Lokální barevná retuš- barvícími pigmenty zn. Bayferrox rozpouštěnými v roztoku Porosil ZV (výr. AQUA, ČR) nebo v etanolu

Pomocné osazovací malty- fa Quick Mix, flexibilní mrazuvzdorné lepidlo fy. Mapei (EU)

Vápenná malta- Sakret (ČR),

Hydrofobizace- Imesta IW 290 (Imesta, ČR)

5. Orientační fotodokumentace


Stav zachovalých pískovcových prvků a žulové architektury soklu před restaurováním

Vypracoval:
René Seifried

V Olomouci, Svatém Kopečku 23.7. 2023

FOTODOKUMENTACE

POHLEDY NA SOKLOVOU ARCHITEKTURU TERASY ZE SLEZSKÉ ŽULY
ZAKONČENOU PROFILOVANOU ŘÍMSOU





LOKÁLNĚ TMAVÉ DEPOSITORY NA JEDNOTLIVÝCH KVÁDRECH. DOLE FOTO KAMENNÉ KAPSY V ŘÍMSE PRO OSAZENÍ PÍSKOVCOVÝCH PILÍŘŮ






DETAILY ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHU, LOKÁLNĚ STOKY A ZVÁPENATĚLÉ KRUSTY



DETAILY VYDROLÉNÉHO SPÁROVÁNÍ, VPRAVO FOTO ZVÁPENATĚLA KRUSTA



DETAILY ABSENCE SPÁROVÁNÍ, PRORŮSTÁNÍ NÁLETŮ, ČERNOTY NA
POVRCHU


ZACHOVÁLÉ, PŮVODNĚ OSAZENÉ PÍSKOVCOVÉ TRNOŽE BALUSTRÁDY





DETAIL POVRCCHOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ TRNOŽE, DOLE FOTO TRNOŽÍ PO STRANÁCH SCHODIŠTĚ DO KRYPTY OSAZENÉ PŘI MINULÉ REKONSTRUKCI





PÍSKOVCOVÉ PILÍŘE OSAZENÉ PŘI VSTUPU DO KRYPTY PŘI MINULÉ
REKONSTRUKCI



DETAJL POŠKOZENÍ PROFILACE TRNOŽE BALUSTRU, DOLE FOTO
PÍSKOVCOVÝCH, PŮVODNÍCH PILÍŘŮ U HROBKY

DALŠÍ FOTO PILÍŘŮ A JEJICH STAV





MECHANICKY POŠKOZENÉ PROFILACE, USAZENÉ NEČISTOTY A
BIONÁLETY NA POUVRCHU. DOLE FOTO ŽULOVÉ PILÍŘE VSTUPNÍHO
SCHODIŠTĚ

PÍSKOVCOVÁ TRNOŽ VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ OSAZENÁ V PRVNÍ ETAPĚ
REKONSTRUKCE

