



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve smyslu § 56

zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE a PŘÍSTAVBA“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLE § 98 ZZVZ

Dne 10.7.2024 v 09:21 hodin obdržel Zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s tímto požadavkem:

Dotaz č. 21

1. V soupisu prací na listu MaR je položka č. 27:

- montáž kovových nosných a doplňkových konstr.5-10 kg
- Žádáme o odstranění části pro vyplnění ve sloupci jedn. cena dodávka, jelikož se jedná pouze o montáž

Odpověď:

Opraveno podle zjištění chyby dodavatelem.

2. Prosíme u položky z části VZT o kontrolu počtu ks. Dle našeho názoru by měl být správný počet 16ks dle počtu regulátorů.

404	371 067T	Napájecí zdroj, Přesná specifikace PD	ks	14,00000
-----	----------	---------------------------------------	----	----------

Odpověď:

Správný počet regulátorů je 17 ks. Opraveno v soupisu stavebních prací dodávek a služeb podle níže uvedené změnové tabulky.

SO 01 – Objekt (list 001 001 Poi)					
Pozice	Č. položky	Oprava – revize textu položky	MJ	Původní výměra	Nová výměra
404	371 067T	Inapájecí zdroj, Přesná specifikace PD	ks	14,00000	17,00000
		zařízení č.1 :			
		Napájecí zdroj regul. var. průtoku : 44-17		14,00000	17,00000



3. Ve vzduchotechnice jsou navrženy odsávací zákryty, u kterých jsme narazili na nesrovnalosti.
- Pol. č. 435 jsou zákryty nad dvojicí sporáků modulu 600 mm, délka sestavy 1300 mm. Minimální nutný rozměr zákrytů je tedy 1800 x 1200 (4ks). Prosíme o prověření a případně o opravu.

435	429 230T	Nerez akumulární zákryt středov 675x1400x450, odlučovač tuku (max.tlak.ztráta v čistém stavu 100Pa),	ks	4,00000
-----	----------	--	----	---------

zařízení č.7 :

Nerez akumulární zákryt středov 675x1400x450, odlučovač tuku (max.tlak.ztráta v čistém stavu 100Pa), osvětlení, úkap. žlábký, ventil odvod kondenzátu : 4 4,00000

- Zákryt nad konvektomatem, vedle kterého je horkovzdušná fritéza a vaječný sterilizátor je bez zákrytu. V tomto případě doporučujeme zákryt rozměru 2000 x 1000 mm. Dále je v místnosti ještě gril, fritéza a také 2ks trouby, vše bez zákrytu. Prosíme o prověření.

Odpověď:

Rozmístění a velikost digestoří vychází z požadavků investora na provoz gastroučebny. Nejedná se o profesionální provoz, využití některých spotřebičů bude pouze sporadické (zkušební). Velikosti byly voleny s ohledem na jejich funkčnost a výměnu vzduchu v učebně.

4. Ve VV jsou žaluzie položky č. 954 a 954:

954	553 0381T	Předokenní žaluzie elektricky ovládané , viz specifika PD	m2	424,53000
-----	-----------	---	----	-----------

Tabulka výplně :

ozn. 02 : 5,6*3,1	17,36000
ozn. 03 : 4,3*3,1*2	26,66000
ozn. 04 : 2,3*3,1*3	21,39000
ozn. 05 : 4,3*3,1	13,33000
ozn. 06 : 5,6*3,1	17,36000
ozn. 07 : 2,2*3,1*3	20,46000
ozn. 10 : 2,2*2,2*6	29,04000
ozn. 12 : 2,2*2*5	22,00000
ozn.17 : 5,6*2,2*2	24,64000
ozn.18 : 4,3*2,2*2	18,92000
ozn.19 : 2,3*3,1*3	21,39000
ozn.20 : 2,*2,2*4	17,60000
ozn.21 : 4,3*2,2	9,46000
ozn.22 : 5,6*2,2	12,32000
ozn.23 : 2,2*3,1*3	20,46000
ozn.24 : 3,7*2,2*2	16,28000
ozn. 26 : 5,6*2,5*7	98,00000
ozn. 29 : 2*3,1	6,20000
ozn. 30 : 0,8*2,2*2	3,52000
ozn. 32 : 2,2*1,85*2	8,14000

956	786623123R00	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie venkovní, pro okna kovová	m2	424,53000
-----	--------------	---	----	-----------

Tabulka výplní otvorů :

ozn. 02 : 5,6*3,1	17,36000
ozn. 03 : 4,3*3,1*2	26,66000



Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek

ozn. 04 : 2,3*3,1*3	21,39000
ozn. 05 : 4,3*3,1	13,33000
ozn. 06 : 5,6*3,1	17,36000
ozn. 07 : 2,2*3,1*3	20,46000
ozn. 10 : 2,2*2,2*6	29,04000
ozn. 12 : 2,2*2*5	22,00000
ozn.17 : 5,6*2,2*2	24,64000
ozn.18 : 4,3*2,2*2	18,92000
ozn.19 : 2,3*3,1*3	21,39000
ozn.20 : 2*2,2*4	17,60000
ozn.21 : 4,3*2,2	9,46000
ozn.22 : 5,6*2,2	12,32000
ozn.23 : 2,2*3,1*3	20,46000
ozn.24 : 3,7*2,2*2	16,28000
ozn. 26 : 5,6*2,5*7	98,00000
ozn. 29 : 2*3,1	6,20000
ozn. 30 : 0,8*2,2*2	3,52000
ozn. 32 : 2,2*1,85*2	8,14000

Dle našeho názoru jsou uvedené položky duplicitní. Prosíme o odstranění duplicity.

Odpověď:

Položky nejsou duplicitní. Položka č. 956 obsahuje jen pomocný (doplňkový) materiál na montáž a jednoduché žaluzie. Položka č. 954 je dodávka žaluzií s elektro ovládáním.

5. Ve VV u objektu SO 02 zpevněné plochy okolo budovy jsou položky:

25	320232045R00	Oprava porušeného obkladního zdiva z cihel oprava obkladního zdiva z cihel s vyspárováním	m3	3,60000		0,00
na cementovou maltu s úpravou líce, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m výkres č. 02 a 03 stávající zdivo : 0,3*12*1 3,60000						
38	627456146R00	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí vyčištění spár na hloubku do 70 mm, zdivo z cihel, s vyspárováním	m2	24,60000		0,00
výkres č. 02 a 03 původní zdivo : 1*(12*2+0,3*2) 24,60000						

Dle našeho názoru se jedná o duplicitní položky. Prosíme o prověření a odstranění duplicity.

Odpověď:

Nejedná se o duplicitní položku. Položka č. 25 se týká opravy porušeného zdiva. Položka č. 38 se týká opravy a vyčištění spár stávajícího zdiva.

6. Položka pro schodišťové zábradlí má chybné množství:

837	553 114T	Zábradlí schodišťové výplň kovová s povrchovou úpravou, Přesná specifikace PD	m2	40,52000		0,00
výkres č. 16 - ozn. Z5 : 0,725+3,72+4,36*2+4,355*2+4,375*2+4,395 35,02000						



Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek
dle tabulky zámečnických výrobků :

ozn. Z12 : 1,5	1,50000
ozn. Z19 : 4	4,00000

Zábradlí Z5 má chybný výpočet. Správně má být:
 $0,725+3,72+4,36+4,355+4,375+4,375+4,395$. Žádáme o opravu. Dle našeho názoru a výpočtu
by položka měla být uvedena v běžných m.

Odpověď:

Položka opravena v soupisu stavebních prací dodávek a služeb podle níže uvedené změnové tabulky:

SO 01 – Objekt (list 001 001 PoI)					
Pozice	Č. položky	Oprava – revize textu položky	MJ	Původní výměra	Nová výměra
837	553 114T	Zábradlí schodištové výplň kovová s povrchovou úpravou, Přesná specifikace PD	m ²	40,52000	31,80500
		výkres č. 16 - ozn. Z5 : $0,725+3,72+4,36*2+4,355*2+4,375*2+4,395$ $0,725+3,72+4,36+4,355+4,375+4,375+4,395$		35,02000	26,30500
		dle tabulky zámečnických výrobků :			
		ozn. Z12 : 1,5		1,50000	1,50000
		ozn. Z19 : 4		4,00000	4,00000

7. Položky pro montáž a dodávku zábradlí mají chybně uvedené množství:

833	553 060T	Madlo ocel úprava RAL včetně kotvení	m	182,80000		0,00
		dle tabulky zámečnických výrobků :				
		ozn. Z20 : 1,65*2*4		13,20000		
		ozn. Z21 : 8,85*2*4		70,80000		
		ozn. Z22 : 12,35*2*4		98,80000		
886	767165110R00	Montáž zábradlí rovného montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	182,80000		0,00
		dle tabulky zámečnických výrobků :				
		ozn. Z20 : 1,65*2*4		13,20000		
		ozn. Z21 : 8,85*2*4		70,80000		
		ozn. Z22 : 12,35*2*4		98,80000		

U obou položek chybí zábradlí Z21 s celkovou délkou $1,65*2*1 = 3,3$ m. Ve výpočtu obou položek je sice uvedena pozice Z21, ale ve skutečnosti se jedná o pozici Z22. Prosíme o opravu množství obou položek a doplnění zábradlí Z21.

Odpověď:

Položka opravena v soupisu stavebních prací dodávek a služeb podle níže uvedené změnové tabulky:



Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek

SO 01 – Objekt (list 001 001 Pol)

Pozice	Č. položky	Oprava – revize textu položky	MJ	Původní výměra	Nová výměra
833	553 060T	Madlo ocel úprava RAL včetně kotvení	m	182,80000	186,10000
		dle tabulky zámečnických výrobků :			
		ozn. Z20 : 1,65*2*4		13,20000	13,20000
		ozn. Z21 : 1,65*2		0,00000	3,30000
		ozn. Z24 Z22 : 8,85*2*4		70,80000	70,80000
		ozn. Z22 Z23 : 12,35*2*4		98,80000	98,80000

886	767165110R00	Montáž zábradlí rovného montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	182,80000	186,10000
		dle tabulky zámečnických výrobků :			
		ozn. Z20 : 1,65*2*4		13,20000	13,20000
		ozn. Z21 : 1,65*2		0,00000	3,30000
		ozn. Z24 Z22 : 8,85*2*4		70,80000	70,80000
		ozn. Z22 Z23 : 12,35*2*4		98,80000	98,80000

8. Prosíme o přepočítání obkladu schodiškových stupňů ve VV, dle našich výpočtů zřejmě chybí schody Z19. Plus k tomu obklad podstupnic.

Odpověď:

Schodů je 6 ks - obklad schodiště je v odd.771 pol.č. 917.

9. U montážních položek ocelových dveří jsou chybně uvedeny počty. Celkem je dveří 112ks, montážní položky jsou pouze pro 38 ks. Položky pro osazení zárubní jsou také s chybným počtem 113, správně má být 112. Žádáme o nápravu.

881	766661142R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	8,00000
		Tabulka výplní otvorů - interier dveře ocelové :		
		ozn. 55 : 1		1,00000
		ozn. 55B : 1		1,00000
		ozn. 58 : 4		4,00000
		ozn. 59 : 2		2,00000
894	767646510R00	Montáž dveří protipožárních uzávěrů, , jednokřídlových	kus	17,00000
		Tabulka výplní otvorů - interier :		
		ozn. 64 : 1		1,00000
		ozn. 67 : 4		4,00000
		ozn. 73 : 1		1,00000
		ozn. 74 : 7		7,00000
		ozn. 75 : 1		1,00000
		ozn. 76 : 1		1,00000
		ozn. 77 : 2		2,00000
895	767646522R00	Montáž dveří protipožárních uzávěrů, výšky přes 1970 do 2200 mm, dvoukřídlových	kus	13,00000
		Tabulka výplní otvorů - interier :		
		ozn. 51 : 1		1,00000



Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek

ozn. 52 : 3	3,00000
ozn. 53 : 3	3,00000
ozn. 56 : 1	1,00000
ozn.57 : 1	1,00000
ozn. 60 : 3	3,00000
ozn. 60B : 1	1,00000

879	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	92,00000
-----	--------------	--	-----	----------

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu

Tabulka výplní otvorů - interier - zárubně dodávka dveří :

ozn. 61 : 15	15,00000
ozn. 62 : 18	18,00000
ozn. 63 : 1	1,00000
ozn. 64 : 1	1,00000
ozn. 65 : 10	10,00000
ozn. 66 : 11	11,00000
ozn. 67 : 4	4,00000
ozn. 68 : 1	1,00000
ozn. 69 : 15	15,00000
ozn. 70 : 1	1,00000
ozn. 71 : 1	1,00000
ozn. 72 : 2	2,00000
ozn. 73 : 1	1,00000
ozn. 74 : 7	7,00000
ozn. 75 : 1	1,00000
ozn. 76 : 1	1,00000
ozn. 77 : 2	2,00000

880	642944221R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m2	kus	21,00000
-----	--------------	--	-----	----------

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu

Tabulka výplní otvorů - interier - zubeň součástí dodávky dveří :

ozn.51 : 1	1,00000
ozn.52 : 3	3,00000
ozn.53 : 3	3,00000
ozn.55 : 1	1,00000
ozn. 55B : 1	1,00000
ozn.56 : 1	1,00000
ozn.57 : 1	1,00000
ozn.58 : 4	4,00000
ozn.59 : 2	2,00000
ozn.60 : 3	3,00000
ozn.60B : 1	1,00000

Odpověď:

Počet dveří (montážní položky) je opraven v soupisu stavebních prací dodávek a služeb podle níže uvedené změnové tabulky:



SO 01 – Objekt (list 001 001 Pol)					
Pozice	Č. položky	Oprava – revize textu položky	MJ	Původní výměra	Nová výměra
879	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	92,00000	91,00000
		lisovaných nebo z uhlíků s vybetonováním prahu			
		Tabulka výplní otvorů - interier - zárubně dodávka dveří :			
		ozn. 61 : 15		15,00000	15,00000
		ozn. 62 : 18		18,00000	18,00000
		ozn. 63 : 1		1,00000	1,00000
		ozn. 64 : 1		1,00000	1,00000
		ozn. 65 : 10		10,00000	10,00000
		ozn. 66 : 11		11,00000	11,00000
		ozn. 67 : 4		4,00000	4,00000
		ozn. 68 : 1		1,00000	1,00000
		ozn. 69 : 14		15,00000	14,00000
		ozn. 70 : 1		1,00000	1,00000
		ozn. 71 : 1		1,00000	1,00000
		ozn. 72 : 2		2,00000	2,00000
		ozn. 73 : 1		1,00000	1,00000
		ozn. 74 : 7		7,00000	7,00000
		ozn. 75 : 1		1,00000	1,00000
		ozn. 76 : 1		1,00000	1,00000
		ozn. 77 : 2		2,00000	2,00000

Montáž dveří ozn.. 62,63 a 65 doplněno do pol.č. 76666-1122 v soupisu stavebních prací
dodávek a služeb – list Dodatek k SO 01

Montáž dveří ozn. 61,70 a 71 doplněno do pol.č. 76666-1112 v soupisu stavebních prací
dodávek a služeb – list Dodatek k SO 01.

10. Prosíme o doplnění specifikace k položce časomíry, neboť v PD není nic uvedeno.

1071	210205004R00	Montáž světelné dopravní značky informační (1500x1000 mm), do výše 10 m	kus	1,00000
		Světelné tabule - časomíry SPORT volejbal, basketbal, futsal, florbal : 1		1,00000
		Přesná specifikace PD a kniha detailů :		
1072	749 20T	Informační tabule , Přesná specifikace PD	m2	1,00000
		Světelné tabule - časomíry SPORT volejbal, basketbal, futsal, florbal : 1		1,00000
		Přesná specifikace PD a kniha detailů :		

Dále prosíme u pol. č. 1072 opravu měrné jednotky na kus.

Odpověď:

Bližší specifikace k položce světelná tabule je uvedena u dotazu č. 16



Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek
Měrná jednotka je opraven v soupisu stavebních prací dodávek a služeb podle níže uvedené
změnové tabulky:

SO 01 – Objekt (list 001 001 Po)					
Pozice	Č. položky	Oprava – revize textu položky	MJ	Původní výměra	Nová výměra
1072	749 20T	Informační tabule , Přesná specifikace PD	m ² -kus	1,00000	1,00000
		Světelné tabule - časomíry SPORT volejbal, basketbal, futsal, florbal : 1		1,00000	1,00000
		Přesní specifikace PD a kniha detailů :			

11. Zadavatel v čl. 20 zadávací dokumentace, jakkoli je to v případě naprosté většiny jiných nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce obvyklé a standardní, nepožaduje prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, tedy předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací (přičemž zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže), a namísto toho, vedle prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ, tedy předložení seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, požaduje v rámci požadavků na prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ, tj. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracem, pro které mají technici uvedení na seznamu „provádět kontrolu kvality“, k doložení prokázání zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky, konkrétně působení u výstavby, případně rekonstrukce, přičemž jako doklady k prokázání splnění požadovaných kvalifikačních dokladů uznává pouze kopii smlouvy s objednatelem, kterou lze nahradit prohlášením zaměstnavatele (zhotovitele referenční stavby), dále čestné prohlášení investora a kopii o prokazatelném dokončení referenční stavby (rozhodnutí o kolaudaci nebo kopii dokladu o předání a převzetí této stavby).

Seznam techniků je poměrně obsáhlý, když vedle osoby hlavního stavbyvedoucího a jejího zástupce, v obou případech autorizovaného inženýra pro obor pozemní stavby, požaduje zadavatel doložit uvedené doklady i k osobě Specialista pro geotechniku, Specialista pro statiku, Specialista pro VZT a vytápění, Specialista pro silnoproud a slaboproud a bezpečnostní technik. Zadavatel přitom zjevně neakceptuje zákonné ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autORIZAČNÍ ZÁKON), ve znění pozdějších předpisů, kteřé stanoví, že autorizovaný inženýr (mimo jiné i pro obor pozemní stavby) je autorizovanou osobou v celém rozsahu stavby, příslušející oboru jeho autorizace, tedy části příslušející oborům technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. Požadavky na další autorizované osoby v rámci seznamu techniků jsou tak zcela nadbytečné a porušují ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ, dle kterého nelze stanovit zadávací podmínky tak, aby bezdůvodně vytvářely překážky hospodářské soutěže. V této souvislosti odkazujeme zadavatele na rozhodnutí ÚOHS sp. zn. ÚOHS-S0316/2022/VZ.

Zadavatel zde však především svými požadavky na doložení dokladů dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ obchází ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, když aby mohl odmítnout doložení



Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek provedení referenčních staveb osvědčením objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, požaduje doložení jím stanovených dokladů, navíc techniky, kteří se budou na realizaci zakázky podílet a kteří v řadě případů nemají požadované doklady k dispozici. Není totiž obvyklé, aby si technici 15 let uchovávali kopie smluv o dílo či předávací protokoly, o kolaudačních rozhodnutích ani nemluvě. Závěr o obcházení ZZVZ je podpořen přímo odpovědí zadavatele na dotaz č. 19 ze dne 3.7.2024, ve kterém prokázání stanovených údajů o referenčních stavbách techniků referenčním listem zakázky výslovně odmítl s tím, že trvá na prokázání těchto údajů výhradně způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.

V této souvislosti je dále nutno uvést, že např. smlouva o dílo není osvědčením o odborné kvalifikaci technika, nýbrž dokladem, že si objednatel u zhotovitele objednal provedení díla za úplatu. V řadě případů seznam techniků podílejících se na realizaci není ve smlouvě o dílo uveden. Dále, osoba technika za dobu od dokončení referenční stavby mohla změnit zaměstnavatele a lze si jen těžko představit, že by původní zaměstnavatel v přísném konkurenčním prostředí, jaké ve stavebnictví panuje, cokoliv svému bývalému zaměstnanci potvrdil. To samé platí pro investora, který po 15ti letech již ani nemusí existovat (byť referenční stavba bude stát dál). Samostatnou kapitolu pak tvoří požadavek na doložení prokazatelného dokončení stavby u bezpečnostního technika, neboť to není náplní jeho práce. Skutečnost, že zadavatel odmítá doložení požadovaných údajů tzv. referenčním listem, tj. osvědčením objednatele, které je podepsáno a datováno, a namísto toho uzná čestné prohlášení objednatele, pak dokládá zjevnou nepřiměřenost zadavatelem stanovených požadavků na prokázání kvalifikace.

Zadavatelem stanovené požadavky na prokázání kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ porušují zásadu přiměřenosti stanovenou v § 6 odst. 1 ZZVZ a představují bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže, čímž porušují i ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ. V konečném důsledku hrozí, že se soutěže o předmětnou veřejnou zakázku nebudou moci účastnit jinak dostatečně kvalifikovaní dodavatelé, případně že zadávací řízení bude zrušeno, protože některý z dodavatelů podá proti takto nezákonně stanoveným požadavkům na prokázání kvalifikace (zcela oprávněné) námítky.

S ohledem na vše shora uvedené žádáme zadavatele o vysvětlení, proč neumožňuje prokázání kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ osvědčením o odborné kvalifikaci technika (v daném případě se standardně předkládá profesní životopis, mající formu čestného prohlášení technika), případně referenčním listem. Zároveň žádáme o úpravu zadavatelem stanovených požadavků na kvalifikaci tak, aby byly v souladu se ZZVZ.

K části argumentace dodavatele:

„Zadavatel přitom zjevně neakceptuje zákonné ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že autorizovaný inženýr (mimo jiné i pro obor pozemní stavby) je autorizovanou osobou v celém rozsahu stavby, příslušející oboru jeho autorizace, tedy části příslušející oborům technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. Požadavky na další autorizované osoby v rámci seznamu techniků jsou tak zcela nadbytečné a porušují ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ, dle kterého nelze stanovit zadávací podmínky tak, aby bezdůvodně vytvářely překážky hospodářské soutěže.“



Odpověď:

V § 18 v odst. 2 v návaznosti na odst. 1 zákona 360/1992 Sb, autorizačního zákona se uvádí:

„§ 18

(2) Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, městské inženýrství nebo stavby pro plnění funkce lesa je v celém rozsahu stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vypracovávat všechny oborově vydělené části této dokumentace nebo projektové dokumentace, tedy části příslušející oborům technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. Zvláštní právní předpis upravující povinnosti autorizované osoby ani § 12 odst. 6 nejsou dotčeny.“

V § 18 odst. 6 je pak uvedeno:

§ 12

(6) K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.

Z uvedeného zjevně vyplývá, že argumentace dodavatele je mylná.

K odkazu dodavatele na rozhodnutí ÚOHS sp. zn. ÚOHS-S0316/2022/VZ

Odpověď:

V uvedeném rozhodnutí ÚOHS sp. zn. ÚOHS-S0316/2022/VZ se řeší porušení ZZVZ, když zadavatel požadoval k prokázání splnění profesní způsobilosti předložený dokladu o oprávnění k podnikání a v druhém případě pak:

„....když k prokázání splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) cit. zákona v bodě 1.4. „Technická kvalifikace“ písm. b) kvalifikační dokumentace požadoval u člena týmu odpovědného za technologická zařízení staveb, aby disponoval autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oboru technologická zařízení staveb ve stupni autorizovaný inženýr, aniž by zadavatel požadavek na tento stupeň autorizace odůvodnil vzhledem ke složitosti či rozsahu realizace veřejné zakázky, tedy aniž by uvedl důvod, pro který by pro člena týmu odpovědného za technologická zařízení staveb nebyla dostačující autorizace ve stupni autorizovaný technik....“

Dodavatel zřejmě přehlédl, že Zadavatel změnou zadávací dokumentace ze dne 7.6.2024 připustil u vybraných oborů také výkon v dané funkci i autorizovaným technikům.

Co se týče otázky k technické kvalifikaci, kterou dodavatel zmiňuje v druhé části dotazu, tak k té si nechal Zadavatel vypracovat odborné právní stanovisko a ve smyslu tohoto stanoviska pak upravil zadávací dokumentaci změnou – viz příloha pod názvem Změna zadávací dokumentace_19.7.2024.

.....
Bc. Mgr. Jaroslav Volf
ředitel ZŠ T. Šobra