



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní
plán
obnovy

V Boskovicích dne 07. října 2024

Věc: Zadávací řízení - „Rekonstrukce veřejného osvětlení - Blansko“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadané dle ust. § 56 a násl. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a která je spolufinancována ze státního rozpočtu v rámci NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, výzva č. 1/2022, komponenta 2.2.2., pod názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení - Blansko“, , která je zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2024-042501 a pod číslem oznámení 528048-2024 v TED, zadavatel obdržel dotazy na které odpovídá takto:

Dotaz:

Dobrý den, v příloze v zipu "Příloha č.6.3.2 Geometrie kruhové objezdy kóty v DWG (1)" jsou zřetelné pozice svítidel a výpočtové plochy, dále z "Příloha č.6.3.1 Geometrie Kruhové objezdy SITUACE" jsou jasné výšky a třídy osvětlení. Ovšem u tří situací konkrétně (Geometrie kruhový objezd Sadová - Smetanova; Geometrie kruhový objezd - Svitavská x Rožmitálova a Geometrie kruhový objezd Dvorská-Mlýnská) nesouhlasí počet svítidel ze zmíněných dokumentů s počtem svítidel z "Příloha č. 8 - Specifikace svítidel (spotřeba) (1)", což může být způsobeno použitím svítidel ze silničních výpočtů, avšak tyto svítidla nelze identifikovat, jelikož soubor "Příloha č. 5 - Projektová dokumentace - Pasport VO (1)" je absolutně nedostatečný pro tuto potřebu. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď:

Do podkladů pro výpočet kruhových objezdů byla přidána blízká svítidla z ulice, aby optimalizovala světelný výkon nad kruhovým objezdem. Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o přílohu Příloha č.6.3.3. Kruhové objezdy, navazujících STV ulice.pdf s odkazem na název konkrétní světelné situace ulice. Do výpočtu spotřeby se použijí svítidla v počtu jak je uvedeno v příloze č.8.

Zadavatel jako přílohu vysvětlení poskytuje přílohu č. 6.3.3. k zadávací dokumentaci.

Dotaz:

Při zpracování STV na rušivé osvětlení jsme zjistili, že díky tomu, že je v jednom Dialuxu EVO více výpočtových situací, tak se navzájem ovlivňují a tím jsou zkreslené výsledky výpočtů a stávají se tím nerelevantními. Prosíme o rozdělení jednotlivých výpočtů rušivého osvětlení do samostatných souboru EVO.

Odpověď:

Zadavatel připouští rozdělení jednotlivých výpočtů rušivého osvětlení do samostatných souborů Dialux EVO. Rozdělení provede účastník např. zkopírováním výchozího pomocného souboru a smazáním nadbytečných dat nebo přepisem zadávacích parametrů podle vlastního uvážení.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní
plán
obnovy

Dotaz:

V položkovém rozpočtu je uvedena položka 3.5 "Certifikované měření osvětlené po realizaci projektu". Je nestandardní, aby kvalitativní výsledek své práce předkládal zadavateli zhotovitel zakázky. Domníváme se, že se jedná o nevymazanou položku. Pokud ano, žádáme vás o uveřejnění správného položkového rozpočtu bez této položky.

Odpověď:

Položka 3.5 Certifikované měření osvětlené po realizaci projektu v počtu 40 úseků je platná a nutná součást dodávky, kterou dodavatel doloží splnění technických požadavků. Počet měřených úseků vychází z předpokladu podle dispozic dotačního titulu. Zhotovitel dodá protokoly o měření s vyhovujícím stanoviskem metrologa před podpisem závěrečného předávacího protokolu mj. také s elektro revizní zprávou.

Dotaz:

Máme dotaz k souboru "Rušivé světlo - výpočtové plochy EVO". Pro výpočty komunikací je jednotně stanoven udržovací činitel 0,87. Tato hodnota je však použita i ve vymodelovaných situacích pro výpočet rušivého světla. Pro správné posouzení rušivého světla by měl být udržovací činitel stanoven na hodnotu 1.

Odpověď:

Účastník výběrového řízení použije udržovací činitel pro výpočet rušivého světla s hodnotou 1. Pomocný soubor pro výpočet rušivého světla byl vytvořen primárně se záměrem přesného předání kót výpočtových ploch.

.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností