



Obec Malý Újezd

Projekt: **Obecní dům Vavřineč č.p. 9**
Program: **Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití**
Komponenta Národního plánu obnovy: **2.8.3 Revitalizace území se starou stavební zátěží ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití**

Veřejná zakázka: Obecní dům Vavřineč č.p. 9

Zadavatel:

Název: obec Malý Újezd
Sídlo: Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek
IČ: 00237043
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. David Kopecký, starosta obce
Telefon: 315 624 168, 724 179 537
E-mail: obec.mu@malvujezd.cz
Datová schránka: j9ujdtq

Veřejná zakázka:

Název: **Obecní dům Vavřineč č.p. 9**
Druh: **veřejná zakázka na stavební práce
podlimitní veřejná zakázka**
Financování: **veřejná zakázka bude financována z veřejných prostředků - mj. spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy:**

- Poskytovatel podpory/Správce programu: **Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR**
- Program: **Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití**
- Komponenta Národního plánu obnovy: **2.8.3 Revitalizace území se starou stavební zátěží ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití**
- Jedinečný příznak projektu: **283 BF 20**
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. **MPO 118473/2022, PID: MIPOX040RT55.**

Zadávací řízení:

Druh: **otevřené řízení**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky (zadávací řízení zahájeno uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele dne 6.11.2023) obdržel dne 22.12.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V návaznosti na odpověď ve Vysvětlení č. 4 ZD žádáme o doplnění položky vnitrostaveništního přesunu hmot do rozpočtu pro objekt SO 01. Objekty SO 02A a SO 02B tuto položku obsahují. Požadovaným navýšením položky v objektu SO 01 o vnitrostaveništní přesun by měla položka se stejným kódem dvě rozdílné ceny.

Dotaz č. 2:

Rozpočet neobsahuje položku pro Vyčištění budov pro objekt SO 02A, Pro objekty SO 02B a SO 02C položka v rozpočtu je. Žádáme o doplnění.



Dotaz č. 3:

Rozpočet neobsahuje položky Pomocného lešení pro objekty SO 02A, pro objekt SO 02B je uvažováno pouze 120 m² a 10 m² ve schodišti, pro objekt SO 02C chybí. Žádáme doplnění.

Na základě podané žádosti poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Odpověď na dotaz č. 1:

Vnitro staveništní přesun hmot: V objektech 02A; 02B je položka obsažena z důvodů manipulace s vybouraným materiálem v rámci umísťování nových konstrukcí do pozic spojených se stávajícími konstrukcemi. V objektu 01 se jedná o celkové odstranění veškerých konstrukcí spojených s jejich přesunem na dopravní prostředky. Tudíž se nejedná o stejné položky jako v objektech 02AB.

Odpověď na dotaz č. 2:


Vyčištění budov: Výměra 540 m² v SO 02B a 245 v SO 02C odpovídá ploše stavby, zde došlo k chybě zařazení do SO – plocha 1NP je 540 m² plocha 2NP je 245 m². Tudíž oceňte položky jak jsou ve VV, jsou v posunutém pořadí vůči SO.

Odpověď na dotaz č. 3:

Pomocné lešení: Pro objekt SO 02A není zapotřebí tohoto podpůrného prvku – výšky konstrukcí nevyžadují tuto specifikaci. Pro objekt SO 02C bylo uvažováno, že vzhledem ke konstrukci šikmé střechy realizované tesařsky za pomoci externí zdvihací techniky nebude zapotřebí pomocného lešení. V případě vašeho požadavku (započítat ji do celkové nabídkové ceny stavby) na tuto konstrukci, oceňte vyšší jednotkovou cenou položku v SO 02B. Z pohledu celkové stavby se jedná o marginální položku.

V Malém Újezdě dne 23.12.2023

Za zadavatele:



Ing. David Kopecký
starosta obce Malý Újezd