

DIII 27/09/2024

1. Ve slepém výkazu výměr jsou opět chybně zadány součtové vzorce, v části „ESI“

743 HRUBÁ MONTÁŽ

Buňky I30 a K30

7442 IZOLOVANÉ VODIČE MĚDĚNÉ

Buňky I38 a K38

2. Ve slepém výkazu výměr jsou ještě na řádu č. 71 chybně zadány součtové vzorce, v části „ESI“

Do dokumentace veřejné zakázky byl nahrán opravený výkaz výměr Maslovice - Rekonstrukce hospody II. etapa - podkroví, Pražská čp.16, Máslovice (zadání)_uprava 2

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 8. 10. 2024 17:00 hodin.