



## MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

Odbor památkové péče, školství a kultury

sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora

tel.: 327 710 111\*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

Naše Č.j.: MKH/110162/2019  
Spisová zn.: MKH/110162/2019/06

Vyřizuje: Ing. Věra Žáčková  
Tel.: 327710212  
E-mail: zackova@mu.kutnahora.cz  
Datum: 20. 12. 2019

### Účastníci řízení:

*Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 00236667, starosta Mgr. Martin Hujer, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, nar. 18. 2. 1969*

*v plné moci Nikola Šarmírová, Sadová 349/11, 664 49 Ostopovice, nar. 19. 12. 1988*

**Věc: Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury k úpravám dispozice jižního křídla zámku č. p. 1, Zruč nad Sázavou, pozemek p. č. 1 k. ú. Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora.**

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury (dále jen Městský úřad), jako orgán státní památkové péče na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. e) a i) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní památkové péči), ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a na základě ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k žádosti č. j. MKH/110162/2019 ze dne 4. 11. 2019, kterou podala *Nikola Šarmírová, Sadová 349/11, 664 49 Ostopovice, nar. 19. 12. 1988, v plné moci od vlastníka, kterým je Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 00236667, starosta Mgr. Martin Hujer, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, nar. 18. 2. 1969, k úpravám dispozice jižního křídla zámku č. p. 1, Zruč nad Sázavou, pozemek p. č. 1 k. ú. Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora, vydává po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 00 Praha 3, (dále jen NPÚ ÚOPSC), č. j. NPÚ-321/88034/2019 ze dne 13. 12. 2019, došlo dne 19. 12. 2019 pod č. j. MKH/127716/2019, toto*

### ***z á v a z n é   s t a n o v i s k o***

#### **práce zejména zahrnují:**

- odstranění novodobých příček a povrchů
- doplnění vertikálních komunikací k propojení suterénu, mezipatra a 1. NP



- provedení nových povrchových úprav konstrukcí – zejména podlah
- obnova režného kamenného zdiva ve sklepech
- repasování stávajících výplní otvorů

**Úpravy dispozice jižního křídla zámku č. p. 1, Zruč nad Sázavou, pozemek p. č. 1 k. ú. Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora, který je jako kulturní památka zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 45465/2-1238**

*jsou*

z hledisek ochrany zájmů státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, dle dokumentace „Zámek Zruč nad Sázavou: Zručský zámek ožívá – IV. Etapa“, ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o., zodpovědný projektant Ing. arch. Petr Řehořka, stupeň DSP, září 2019

*přípustné*

při dodržení následujících podmínek stanovených v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči:

1. Bude zachována kamenná dlažba v chodbě v přízemí (stávající místnosti 1.13 a 1.14). Dlažba bude v případě potřeby přeložena, přespárována, mechanicky očištěna a v místech výrazných defektů lokálně vyspravena umělým kamenem odpovídající tvrdosti. Na závěr bude provedena retuš případných vysprávek.
2. Po sejmutí stávajících podlahových krytin v úrovni přízemí a odklizení suti z podlahy v mezipatře bude za účasti zástupců památkové péče včetně pracovníka NPÚ ÚOPSČ posouzen stav odhalených konstrukcí. Pakliže nebudou odhaleny starší hodnotné vrstvy, budou realizovány nové podlahy dle předloženého návrhu. V případě, že dojde k nálezům hodnotných historických vrstev podlah, bude na základě zjištěných skutečností navržen nový postup a předložen zástupcům památkové péče k posouzení.
3. V prostoru mezi sklepní místností S.09 a rezervoárem S.10 bude z podlahy pouze odklizen suť, nebude prováděno nové souvrství podlahy.
4. Nebude probourán průchod mezi místnostmi S.03 a S.04 v mezipatře. Stávající otvor bude zachován, tvarově korigován nebo zcela zazděn. V případě dozdění bude zdící materiál (lomový kámen a malta) a způsob zdění shodný s navazujícími plochami.
5. Veškeré plochy režného zdiva v prostorách sklepů budou pouze očištěny a v případě potřeby lokálně vyspraveny přespárováním, a to za použití malty shodného složení, struktury a barevnosti jako stávající, eventuálně doplněním úlomků shodného kamene. Zdivo je přípustné ošetřit zpevňujícím transparentním ochranným prostředkem v místech jeho degradace. Nebudou převrstveny či jinak znehodnoceny cenné stopy historického vývoje (kapsy po lešení, otisky šalování na klenbě aj.).
6. Mezi sklepními místnostmi S.11 a S.12 nebude prováděno nové schodiště tesáním stupňů do skalního podloží. Bude zachován stávající stav včetně betonových stupňů.



7. Stávající historické výplně stavebních otvorů budou zachovány a odborně repasovány. Nové výplně budou provedeny jako kopie stávajících, v případě odlišných rozměrů z nich budou vycházet. Před zahájením výroby bude zástupcům památkové péče v dostatečném časovém předstihu vlastníkem předložena k posouzení výrobní dokumentace předmětných výplní.

## **Odůvodnění**

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, jakožto věcně a místně příslušný správní orgán, obdržel dne 4. 11. 2019 žádost, kterou podala Nikola Šarmírová, Sadová 349/11, 664 49 Ostopovice, nar. 19. 12. 1988, v plné moci od vlastníka, který je Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 00236667, starostou Mgr. Martin Hujer, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, nar. 18. 2. 1969, o vydání závazného stanoviska k úpravám dispozice jižního křídla zámku č. p. 1, Zruč nad Sázavou, pozemek p. č. 1 k. ú. Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Tímto dnem bylo ve věci zahájeno správní řízení.

Předmětem předložené dokumentace je návrh stavebních úprav tak, aby dotčené prostory mohly být nově využívány jako prohlídkový okruh. Úpravy spočívají především v odstranění novodobých příček, doplnění vertikálních komunikací a provedení nových povrchových úprav konstrukcí, zejména podlah. Ty mají být v úrovni přízemí a dvou mezilehlých sklepních prostor při jižní fasádě opatřeny cihelnou dlažbou. Nad trémovým stropem mezipatra je navržena kompletně nová skladba s prkennou pochozí vrstvou. Ve spodní úrovni sklepení budou stávající betonové podlahy ošetřeny ochranným nátěrem proti drolení a spráškování a doplněny ve dvou místnostech cementovou stěrkou. Ve spojovacím krčku mezi místností S.09 a skalním rezervoárem je navrženo odstranit suť a vytvořit novou konstrukci podlahy patrně s betonovou pochozí vrstvou – toto není z PD zcela zřejmé. Režné kamenné zdivo ve sklepech bude v prostoru toalet zbaveno keramického obkladu a celoplošně včetně mezipatra opatřeno transparentním zpevňujícím ochranným nátěrem. V patře budou stávající omítky lokálně vyspraveny a doplněny novými vápennými omítkami, finální nátěr bude na vápenné bázi. Nová schodiště a jedna rampa v prostoru sklepů jsou řešeny jako ocelové se stupnicemi z porořstu. Betonové stupně při vstupu do rezervoáru v místnosti S.12 mají být odstraněny a nahrazeny stupni vytesanými do skály v návaznosti na stávající dochované. Z prostoru mezipatra má být do přízemí vyvedeno nové dřevěné přímočaré schodiště. Také má být probourán nástup na schodiště do mezilehlého sklepení pod info centrem, a to ze stávající chodby 1.34. Za tím účelem bude provedena výměna v rozsahu dvou trámů. Dále budou repasovány stávající kvalitní výplně, které budou doplněny novými. Součástí úprav je nové vedení plynového topení s radiátory. V řešeném prostoru se nachází jeden stávající komín, který bude nově vyvložkován. K projektové dokumentaci je přiložen také návrh dvoukřídlých vrat a dvojice jednokřídlých dveří do samostatně stojící brány do areálu, která je volně průchozí. Návrh vychází z podoby vrat do zámku. K těmto úpravám bylo vydáno závazné stanovisko č. j. MKH/023655/2016 dne 23. 5. 2016.

Areál zámku je situován v jádru města Zruč nad Sázavou, na terénní terase nad meandrem řeky Sázavy. Součástí areálu je objekt zámku, hospodářské zázemí, park, lesopark s archeologickým nalezištěm zbytků původně středověkého hradu, růžová zahrada, sochařská



výzdoba a další komponenty. Samotný zámek je trojkřídlá dvoupatrová stavba obehnaná příkopem. Dominantu zámku tvoří věž na jeho jihovýchodním nároží. Dotčené jižní křídlo je částečně vysunuté do svahu. Přízemí je vůči nádvoří polozapuštěné. Spodní úroveň sklepení je přístupná samostatným vchodem z jižní terasy. Při jižní fasádě jsou dále dvě místnosti sklepení v mezilehlé úrovni. V obdobné úrovni je dle projektu ještě jedna místnost ve východním křídle pod místností 1.29, v níž se nyní nachází info centrum. Převážná část přízemí jižního křídla je v současnosti využívána jako restaurace. Tomu odpovídá členění některých prostor příčkami a řešení povrchů stavebních konstrukcí (převážně keramická dlažba, PVC, zátěžové koberce a štukové omítky či keramický obklad). V chodbě při dvorním průčelí se mimo vyvýšenou úroveň s vloženými toaletami dochovala velkoformátová kamenná dlažba. Spodní úroveň sklepení je také klenutá, tvoření režným zdívkem z lomového kamene a z části zasekaná přímo do skalního masivu. Prostory byly dříve využívány jako restaurace a hudební klub, čemuž odpovídají některé úpravy (cementové podlahy, keramický obklad v prostoru toalet aj.). Ze dvou mezilehlých místností při jižní fasádě je v současnosti přístupná pouze jedna, a to po žebříku. Vzájemně jsou místnosti oddělené zdí s druhotně probouraným otvorem pro vedení potrubí. Obě jsou zastropeny trémovou konstrukcí. Místnost ve východním křídle má být klenutá, přístupná po existujícím, avšak zaslepeném schodišti.

Předmětné prostory jsou převážně v dobrém stavebně technickém stavu, jejich opotřebení odpovídá délce a charakteru užívání. Dvě místnosti v mezilehlé úrovni při jižní fasádě jsou zaneseny sutí.

Dnešní podoba zámku pochází z romantické novogotické přestavby z přelomu 19. a 20. století

Sklepy jižního křídla mají zcela zásadní význam pro pochopení vývoje celého objektu. Jižní část sklepení je patrně mladší, vybudovaná v rozsahu původního úzkého parkánu v prvních desetiletích 16. století. Jedná se o typický projev přechodného slohového období mezi gotikou a renesancí, který lze analogicky sledovat např. v budově tzv. Nového purkrabství na hradě Křivoklátu. Ve sklepení lze pozorovat stopy stavebního vývoje, např. druhotně vložené klenby, otvory po lešení aj. Dle SHP z r. 1988 měly být v západní části sklepů patrné i poslední zbytky otisků původního šalování. V úrovni přízemí byla po r. 1891 ke staršímu křídlu směrem do nádvoří přistavěna chodba. Přibližně středem zbývající části křídla probíhá mírně šikmo mohutná stěna zesílená různými přízdívkami, která odpovídá původnímu jižnímu průčelí hradu. Dále je potřeba vyzdvihnout dochované renesanční klenby a omítky.

Kamenná dlažba v chodbě při dvorním průčelí přízemí představuje patrně originální a velice kvalitní povrchovou úpravu, jejíž odstranění není vhodné, a to jak z hlediska památkové hodnoty, tak z hlediska všeobecné šetrnosti a respektu ke kvalitnímu materiálu. Stav dlažby je dobrý. Vzhledem k zamýšlenému zvýšenému provozu bude pravděpodobně potřeba provést dílčí přeložení dlažby a její přespárování. V případě výraznějších defektů dlažby lze provést lokální doplnění umělým kamenem odpovídající tvrdosti.

Je nezbytné, aby po sejmutí stávajících podlahových krytin v přízemí jižního křídla a po odklizení suti ve sklepních prostorách v mezipatře byl svolán kontrolní den, na němž bude za účasti zástupců památkové péče včetně pracovníka NPÚ ÚOP středních Čech posouzeno zda, případně v jakém rozsahu a stavu se zde dochovaly starší vrstvy podlah. Jestliže by byly nalezeny historické vrstvy podlah, je nezbytné posoudit jejich stav a rozsah zachování a na základě toho určit, zda budou zachovány, repasovány, případně částečně či zcela nahrazeny



kopíemi. Toto je nezbytné konzultovat se zástupci památkové péče a finální řešení jim předložit k posouzení a schválení. V případě, že nebudou dochované žádné historické vrstvy podlah, je možné realizovat podlahy dle předloženého návrhu. Na klenbách, nad nimiž má být položena cihelná dlažba, bude zachován historický násyp a provedena pouze nová nášlapná vrstva. Cihelná dlažba navazuje na již obnovené části zámku a je vhodným řešením z hlediska památkového i užitého.

Z projektové dokumentace není zcela jasné, jakým způsobem má být upravena podlaha v prostoru mezi sklepní místností S.09 a rezervoárem S.10. V současnosti se zde nachází vrstva suti, která má být odstraněna a dle projektové dokumentace patrně nahrazena betonem. Beton je materiál novodobý a v našem historickém prostředí zcela cizorodý. Z hlediska chemicko-fyzikálních vlastností jde o materiál neprodyšný, málo nasákový a nepružný. Ze všech těchto důvodů je jeho užití v historických stavbách obecně mimo určité výjimky jednoznačně nevhodné. V případě sklepení jižního křídla zámku jej navíc považujeme za zbytečné. Hodnotou sklepních prostor je vedle té stavebně historické jejich autenticita a v té by měly být prezentovány i budoucím návštěvníkům. Je nezbytné, aby provoz zamýšlené expozice byl přizpůsoben stávajícímu, respektive rehabilitovanému stavu, nikoli naopak.

Zedř mezi sklepními místnostmi v mezipatře je tvořena masivním lomovým zdivem o šířce - dle výkresů - 655 mm. Na její západní straně (při pohledu z přístupné místnosti S.03 nejsou patrné zadržky starších otvorů. V současnosti je na třech místech druhotně proražena z důvodu vedení instalací, přičemž největší otvor je situován při levém spodním okraji. Jeho rozšíření na regulérní průchod o šířce 900 mm a výšce pravděpodobně nejméně 2m je z hlediska památkové péče krajně nevhodným, do určité míry riskantním a v neposlední řadě zbytečným zásahem do historického zdiva.

Režné zdivo ve sklepních prostorách nevykazuje rozsáhlou degradaci vyžadující celoplošné zpevnění či jiná obdobná opatření. Navržené zpevnění by mělo být aplikováno jen v místech prokazatelné degradace kamene. Je možné zdivo šetrně mechanicky očistit od hrubých nečistot a v případě potřeby jej lokálně vyspravit. Oprava by měla spočívat v přespárování narušených spár maltou, která bude složením, strukturou a barevností shodná s maltou stávající, aby nedošlo k materiálovému ani optickému nesouladu mezi zachovanými a doplněnými plochami. Zdivo nesmí být plošně přezdiváno či klínováno kamennými úlomky, opět pouze lokálně vyspraveno ve výrazněji degradovaných místech či v místech mladších úprav a odstraněných nevhodných dozdivek. Na opravu zdiva je potřeba shodný kámen nalámaný v obdobných rozměrech a proporcích a způsob zdění (kladení kamene, úprava spár) musí plně odpovídat originálním plochám, aby opět nedošlo k materiálovému ani optickému nesouladu mezi stávajícími a doplněnými plochami. Při opravě je nezbytné důsledně sledovat to, aby nedošlo ke znehodnocení, znečitelnění či úplnému převrstvení a zničení autentických stop stavebně historického vývoje. Doporučujeme, aby před zahájením prací proběhlo vstupní jednání na místě za účasti zástupců památkové péče včetně pracovníka NPÚ ÚOPSC, na němž bude specifikován rozsah oprav a bude konkrétně upozorněno na předmětné stopy.

Odstranění dvou stávajících betonových stupňů mezi sklepní místností S.11 a rezervoárem S.12 a doplnění existujících stupňů ve skále dotesáním nových stupňů je opět nadbytečný a z hlediska autenticity prostoru krajně nežádoucí zásah. Vzhledem k památkové a vypovídací hodnotě konstrukcí je potřeba maximálně ctít autenticitu sklepení a provoz koncepci budoucí expozice přizpůsobit tomuto stavu, nikoli naopak. Sklepení v minulosti



utrpělo řadu zcela nevhodných novodobých úprav a je proto žádoucí, aby byly odstraněny ty z nich, jejichž odstraněním nehrozí poškození historických konstrukcí, ostatní byly ponechány a veškeré nové zásahy byly omezeny na nejnutnější minimum. Přípustné jsou takové úpravy, které jsou nezávislé na historických konstrukcích a jsou snadno odstranitelné (ocelová schodiště) či navazují na již provedené novodobé zásahy (cementová podlaha v prostoru stávajících toalet, odstranění novodobé částečné zadržky průchodu mezi místností S.09 a rezervoárem S.10), nikoli však ty, které by přímo zasáhly do originálních konstrukcí a znečitelnily stavebně historický vývoj sklepení.

Výplně stavebních otvorů jsou nedílnou součástí architektonického řešení staveb a neodmyslitelně se podílí na jejich vzhledu a charakteru. Drtivá většina stávajících výplní je opotřebena užíváním a lze na ně uplatnit běžnou údržbu, případně rozsáhlejší repasí. Projektová dokumentace neobsahuje návrh řešení nových výplní stavebních otvorů. Ty je potřeba řešit jak kopie stávajících s případnou korekcí podle konkrétních rozměrů otvoru. Přesné řešení výplní je potřeba v dostatečném časovém předstihu doložit jejich výrobní dokumentací, která bude zástupci památkové péče posouzena a odsouhlasena. Má se jednat o čtvery dveře v interiéru přízemí, jedny dveře v interiéru mezipatra, jedny dveře ve vstupu do spodní úrovně sklepení a tři okenní výplně – jednu v přízemí a dvě v mezipatře. Doporučujeme před zahájením repase a výroby historických výplní otvorů předložit zástupcům památkové péče, v dostatečném časovém předstihu, k posouzení výrobní dokumentace předmětných výplní.

Městský úřad Kutná Hora, si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., písemné vyjádření NPÚ. Na základě tohoto vyjádření č. j. NPÚ-321/88034/2019 ze dne 13. 12. 2019 Městský úřad Kutná Hora rozhodl v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o přípustnosti navržených prací a uložil základní podmínky, za kterých lze práce provést.

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak je uvedeno výše.

Podmínky tohoto závazného stanoviska se opírají o písemné vyjádření NPÚ ze dne 13. 12. 2019, Zámek Zruč nad Sázavou: Zručský; Zručský zámek ožívá – IV. Etapa“, ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o., zodpovědný projektant Ing. arch. Petr Řehořka, stupeň DSP, září 2019 a žádost vlastníka.

## **Poučení**

Toto závazné stanovisko je vydáváno jako podklad pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nelze se proti němu samostatně odvolávat. Napadnout odvoláním je možné až rozhodnutí stavebního úřadu.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Ondřej Seifert  
vedoucí odboru

Obdrží účastník řízení na doručeníku:

v plně moci Nikola Šarmírová, Sadová 349/11, 664 49 Ostopovice, nar.: 19. 12. 1988



Na vědomí :

Městský úřad Zruč nad Sázavou, stavební úřad

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 11 Praha 3, Ing.  
arch. Schmidová, tel.: 607 705 615

Poznámky:

Toto závazné stanovisko nenahrazuje řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, ke kterému je příslušný Městský úřad Zruč nad Sázavou, stavební úřad.

V průběhu stavby při řešení konstrukčních detailů, barevnosti apod. je možné se obrátit na pracovníka NPÚ Praha o poskytnutí odborné pomoci buď přímo nebo prostřednictvím Městského úřadu Kutná Hora – odboru památkové péče, školství a kultury.

V případě změn projektu nebo rozšiřujícího se záměru o další stavební úpravy je vlastník povinen předem si vyžádat závazné stanovisko příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

## Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **126731716-122813-200219171814** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.02.2020 v 17:18:23. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.02.2020 15:32:47. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4F F3 63**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Naděžda Mottlová, zaměstnanec pověřený elektronickým podpisem, Odbor památkové péče a školství, 2668, Město Kutná Hora [IČ 00236195]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.02.2020 v 17:18:23. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.02.2020 15:32:47. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4F F3 63**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Naděžda Mottlová, zaměstnanec pověřený elektronickým podpisem, Odbor památkové péče a školství, 2668, Město Kutná Hora [IČ 00236195]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Město Zruč nad Sázavou**  
Pracoviště: **Město Zruč nad Sázavou**  
Ve Zručích nad Sázavou dne **19.02.2020**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

KATEŘINA VYHNALOVÁ

Otisk úředního razítka:



126731716-122813-200219171814

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 4F F3 63, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.*

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 4F F3 63, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.*

*Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*