


SILOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE NN – ZAPÍNAČÍ MÍSTO VO



- P1 – HLAVNÍ POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ max. 3x80A/gg
PJ – ELEKTROMĚR PŘÍMÝ, DVOUTARIFNÍ, DODÁVKA PŘE Distribuce a.s.
KM1 – HLAVNÍ STYKAČ 80A
FA1 – HLAVNÍ JISTIČ DO 80A/CHAR. C
F1.1–F9.3 – 27x PODRUŽNÝ JISTIČ 10C/1; 10A
PO1 – PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA B+C/TNC 12,5kA S KONTAKTEM
HV1 – HLAVNÍ VYPÍNAČ NA DIN LIŠTU, UZAMYKATELNÝ
VYBAVENÍ PŘÍSTROJI OD FIRMY SCHRACK, OEZ

Sheet: 002		NUMBER			
		CUSTOMER	--		
		COUNTRY	REPUBLIC CZECH		
		PROJECT	--		
		DRAWING	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRAHA		
		DESCRIPT.	SILOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE NN – ZAPÍNAČÍ MÍSTO VO		
		Mark			
			0	