

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Zadavatel:

Město Mnichovice

Masarykovo náměstí 83, PSČ 251 64 Mnichovice

IČ 00240478

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.3

Žádost o poskytnutí dodatečných informací pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. s názvem „**Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská**“.

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o poskytnutí dodatečných informací pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. s názvem „**Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská**“ k bodu 10 c) Profesní způsobilost.

1. Objekt SO 201 – Lávka

Položka č. 16 - **Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120 kg/m³** je dle našeho názoru vč. bednění a výztuže. Žádáme o vysvětlení k jaké konstrukci se vztahují položky č.18 – č.20 (č. 18 Obednění opěrných zdí ploch rovinných, č. 19 Bednění ztracené konstrukcí opěrných zdí, č.20 Odbednění opěrných zdí ploch rovinných). Dle specifikací k uvedeným položkám není jasné o jaké bednění se jedná.

2. Objekt SO 201 – Lávka

Položka č.23 - **Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37** nemá další specifikaci jako položka č. 16 SO 201. Doplní zadavatel položku výztuže k nosné konstrukci?

3. Objekt SO 201 – Lávka

Položky bednění č. 25 – č.26 (**č.25 Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu – zřízení, č.26 Bednění konstrukcí deskových – odstranění**), které se vztahují k nosné konstrukci, jsou v rozporu s projektovou dokumentací. Vodorovné bednění má být „jako ztracené.“ Doplní zadavatel položku na ztracené bednění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3

Zadavatel výše uvedené dotazy vysvětluje v níže uvedených bodek

- 1 SO 201 – Lávka: Položka 16 sice definuje i bednění svislých konstrukcí, nicméně položka č. 18 tuto výměru upřesňuje. P.č. 18 je bednění svislých konstrukcí - snažili jsme se vyhnout dotazů ohledně této výměry. P.č. 19 je vodorovné ztracené bednění, jenž je součástí finální mostovky. Odbednění v p.č. 20 bylo myšleno pro případné pomocné práce na jeho zřízení - jeho aplikace je závislá s ohledem na zvolenou montáž (přímo na stavbě).
- 2 Objekt SO 201 – Lávka: Ano, sice položka nemá definici hmotnosti železa, ale ta je patrná z výkresu C.2.2.4 a zkratka ŽB = železobeton tj, včetně výztuže
- 3 Objekt SO 201 – Lávka: p.č. 25 a 26 se týká podporné vodorovné konstrukce nutné pro zřízení zřízení mostovky.

V Brně dne 23.4.2020

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele